

km 29,495 bis km 29,605



Oberbau Fahrbahn
 lärmindernde Bauweise, $D_{\text{gro}} = -2,8 \text{ dB(A)}$
 in Anlehnung an RSTO 12/24, Bk 100, Tafel 1, Zeile 5 (RDO-Bemessung)
 Frostempfindlichkeitsklasse: F1, F2

2,0 cm	Asphaltdeckschicht DSH-V 5
9,5 cm	Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG
21,5 cm	Asphalttragsschicht AC 22 T S
35,0 cm	Schottertragsschicht 0/32 mit $E_{v2} \geq 150 \text{ MPa}$
68,0 cm	Gesamtaufbau auf Planum mit $E_{v2} \geq 45 \text{ MPa}$

Böschungsausrundung mit: - $T = 3,00 \text{ m}$ (bei $h \geq 2,00 \text{ m}$) - $T = 1,5 \text{ h}$ (bei $1,00 \text{ m} > h < 2,00 \text{ m}$) - $T = 0$ (bei $h \leq 1,00 \text{ m}$, Böschungsneigung konstant $1 : 1,8$
--

Anordnung Straßenablauf (DIN 4052, DN 450 mm, Aufsatz 500/500) als Notüberlauf mit Natursteinpflaster umpflastert, mit jeweils 20 m Versickerungsmulde am Böschungsfuß im Abstand von ca. 100 m

Oberbau Fahrbahn - Bestand	
lärmmindernde Bauweise, $B_{\text{Sto}} = -2 \text{ dB(A)}$ nach RStO 12, BK 100, Tafel 1, Zeile 5 Frostempfindlichkeitsklasse: F1, F2	
3,5 cm	Asphaltdeckschicht MA 8 S
8,5 cm	Asphaltbinderschicht SMA 16 B S
21,0 cm	Asphalttragschicht AC 22 T S
30,0 cm	Schottertragschicht O/32
63,0 cm	Gesamtaufbau auf Planum

Oberrau Fahrbahn	
lärmindernde Bauweise, $D_{900} = -2,8 \text{ dB(A)}$	
in Anlehnung an RStO 12/24, Bk 100, Tafel 1, Zeile 5 (RDO-Bemessung)	
Frostempfindlichkeitsklasse: F1, F2	
2,0 cm	Asphaltdeckschicht DSH-V 5
9,5 cm	Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG
21,5 cm	Asphalttragschicht AC 22 T S
35,0 cm	Schottertragschicht 0/32 mit $E_{v2} \geq 150 \text{ MPa}$
68,0 cm	Gesamtaufbau auf Planum mit $E_{v2} \geq 45 \text{ MPa}$

Böschungsausrundung mit: - $T = 3,00 \text{ m}$ (bei $h \geq 2,00 \text{ m}$) - $T = 1,5 \text{ h}$ (bei $1,00 \text{ m} > h < 2,00 \text{ m}$) - $T = 0$ (bei $h \leq 1,00 \text{ m}$, Böschungsneigung konstant $1 : 1,8$
--

Anordnung Straßenablauf (DIN 4052, DN 450 mm, Aufsatz 500/500) als Notüberlauf mit Natursteinpflaster umpflastert, mit jeweils 20 m Versickerungsmulde am Böschungsfuß im Abstand von ca. 100 m

gez. i.V. Ronald Normann
Direktor der Niederlassung Nordost

gez. i.V. Ronald Normann
Direktor der Niederlassung Nordost